

Merkblatt CNC-Fräsen

Auf dieser Seite finden Sie Richtlinien die Ihnen und uns das Weiterverarbeiten Ihrer Fräsdateien erleichtern.

Allgemein

- wichtig: **Maße 1:1, in mm**
- geschlossen gezeichnete Konturen
- Bohrpunkte, gesetzt als Kreis mit gewünschtem Durchmesser
- Maßangaben zur Gegenkontrolle
- max. Größe 2020mm x 3050mm, max. Höhe 250mm

Dateiformate

Zu den für uns optimalen Dateiformaten gehören:

Dateiendung

.ai / .eps

Hinweise

- bitte keine Voransicht speichern
- in Pfade wandeln
- exportierte Ebenen sind für uns hilfreich
- nach Möglichkeit in Corel Draw 12 als Version "Adobe Illustrator 3.x" oder ".88" Datei speichern
- unter folgenden Speicheroptionen
 - Ziel: PC
 - Text als Kurven exportieren
 - Umriseeffekte simulieren aktiv
 - Komplexe gefüllte Kurven simulieren aktiv
- mit Bögen exportieren
- Konturen bitte schließen
- exportierte Ebenen sind für uns hilfreich

.dxf / .dwg

Bitte beachten Sie dass der von uns minimalste zu fräsende Innenradius 1,5mm beträgt.

Vielen Dank



Jörg Küper Fachgroßhandel e.K.
Kramer Str. 46
D-44866 Bochum
Tel.: 02327/964685 Fax: 02327/964687
www.joergkueper.de * cnc@joergkueper.de